AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005633065

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 26/02/2026 | 26110245 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
25/08/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**
N° D'AGREMENT : **S006J127**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
1ÈRE AVENUE 15EME RUE
BP 458
06515 CARROS CEDEX
04.93.73.64.34

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**
N° D'AGREMENT : 006J7033
SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EV-327-WQ (F) | 20/03/2018 | 20/03/2018 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| HEULIEZ BUS | TCP | BUS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| VJ14015M90N003629 | M3 |

| Type/CNIT | Energie |
|---|---|
| M30HEUTC0022809 | GO |

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
472704

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures**
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1)
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche Inférieur, Avant Intérieur)
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)
4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse (Arrière Gauche Supérieur)
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse (Arrière)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Arrière Droite Latéral, Arrière Droite Inférieur, Arrière Gauche Latéral)
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**
ETAT DE CHARGE : A vide
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (<=0.70m-1) :**
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

**Frein de service :**
Efficacité globale (>= à 50%) : 64%
Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 62%
Déséquilibre (<20%) E1 : 22% E2 : 14%
**Frein de stationnement :** Efficacité (>= à 18%) : 35%
**Frein de secours :**
Efficacité globale (>= à 25%) : 35%
Efficacité par essieu : E2 : 54%
Déséquilibre (<30%) E2 : 9%

**Feux de croisement** (-0.5% à -2.5%) : G:-0.5% D:-2.4% h<0,8m