AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F061342817

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/06/2024	24269262

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 20/06/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S031F310**

(9) RAISON SOCIALE :
CCT

(3) COORDONNÉES :
131 CHEMIN DU SANG DE SERP

31200 TOULOUSE
05.61.47.61.78

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 031D0563
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EG-596-YE (F)	23-11-2016	23-11-2016

Marque	Désignation commerciale
OPEL	VIVARO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0L2E7118GV662501	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
F72118SE88B3	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

226737

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.11.1.a.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation (AR)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D,ARG,AR,ARD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AV,AVD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/09/2020:69157 Km / 30/07/2021:80810 Km / 19/07/2022:118882 Km / 22/06/2023:160933 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-3.1m/km					
Dissymétrie suspension (≤30%)	0%				4%	
Forces verticales	1182daN				848daN	
Frein de service						
Forces de freinage	382daN		381daN	299daN		273daN
Déséquilibre (<20%)	1%				9%	
Force de freinage (efficacité)	382daN		381daN	299daN		273daN
Taux d'efficacité (≥50%)				65%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				22%		
Opacité des fumées (1.50m-1) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G:-1.1%		D:-0.9%			

S031F310

CT RG VL 060 500 001 - 10/23 ☆