CITROËN C4 198249 10/04/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C4**	**198249**	

Date de mise en circulation ou année

10/04/2015

Commentaires généraux



Le

06/08/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b1899b8a-7191-44dd-9693-d60208f0bdc6

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule de société
Identification vendeur	AgoraStore, EQUANS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C4
Date de mise en circulation ou année	10/04/2015
Numéro de série	VF7NC9HP0FY522141
Numéro d'immatriculation (A)	DQ 382 PS
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Bon état
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	X2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Grosse rayure pare-choc avant côté droit Légère rayure rétroviseur droit Légère bosse porte avant droite Hayon forcer ! Impossibilité d'ouvrir le hayon serrure cassée Rayure pare-choc arrière Assise siège avant taché Moquette côté conducteur troué Volant usé Grincement porte avant gauche Tuyau lave-glace sectionné
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule de société
Nombre de portes	X5
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Siège à nettoyer , moquette côté conducteur troué
Transmission	Embrayage à vérifier ?
Nombre de vitesses	X5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	198249
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre







Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5









Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8






Photo dégât 9







Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes

