PEUGEOT 308 02/09/2014

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**308**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
02/09/2014	**VÉHICULE AVEC MOTEUR DÉMONTÉ NE FONCTIONNE PAS SEUL**



Le

07/07/2026

À

GARAGE MUNICIPAL 260 CHEMIN DU CHÂTEAU LAFARGE 13290 LES MILLES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/67768c06-adc6-4376-95f1-c6eb51c57965

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule particulier
Identification vendeur	Mairie Aix en provence

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308
Date de mise en circulation ou année	02/09/2014
Numéro de série	VF3LHAHXWES187222
Numéro d'immatriculation (A)	DJ785VG
Type d'énergie (P.3)	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Mécanique
Etat trains roulants	Correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Choc avant, plus pièce moteur démonté comme turbo
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule particulier
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/45R17
Etat des pneus	Quasi neuf a 75% restant
Etat carrosserie	Choc avant pièce dans le coffre comme optique , calandre, pare choc et pièce mecanique
Etat soubassements	Absence de. Ache
État de l'intérieur	Sale,
Transmission	Mécanique
Nombre de vitesses	Automatique

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique
Attestation limiteur
Attestation Tachy
PV des mines
Barré rouge
Certificat d'aménagement
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Véhicule avec moteur démonté ne fonctionne pas seul
Photos annexes	