EXEMPLAIRE REMIS A L'USAG

NORISKC

N° d'imprimé : D134656783

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/11/2025	25038395

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S085D159
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : 33, Avenue de l'Arborescente
85500 LES HERBIERS
Tél : 02.51.65.83.67 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 085D0258
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
4839 WE 85(F)	27/11/2001	27/11/2001

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3231A5216188030	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
231A52	GO

Document(s) presenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

80058

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce : AVD

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté

5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif: AVG

6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : AVD, AVG

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts : AVG

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré : AVG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AVD, AVG

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite n risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: ARD, ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

05.11.2024:	78 762 km	08.12.2023:	77 386 km	06.11.2023:	77 227 km
07.11.2022:	75 694 km	07.12.2021:	74 157 km	08.11.2021:	73 767 km
04.11.2020:	72 204 km	04.11.2019:	70 508 km	16.10.2018:	68 241 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		1 %	
Force verticales :	1219 daN		751 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	409 daN	469 daN	185 daN	190 daN
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	409 daN	469 daN	185 daN	190 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 63 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.84m^{-1}) :	C1: 0.72	C2: 0.61		
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.0 %	-1.6 %		