AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° 103

N° d'imprimé : F055431397

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

65 TTC 100

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/02/2023	23168002

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

31/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 31/01/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S094F090**

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE CRETEIL (C.T.C)

(3) COORDONNÉES :
AUTOVISION DE CRETEIL - M-ALFORT
96 AV MARECHAL LATTRE DE TASSIGNY - RD 19
94000 CRETEIL
01 42 07 07 07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : HEROIN Nicolas
N° D'AGREMENT : 094F1284
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
1472 QK 94 (F)	13-06-1995	13-06-1995

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	B80110

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF6FN40A000061132	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
FN40B5	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

170462

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AV,AVD)
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/02/2019:165607 Km / 03/04/2019:166157 Km / 03/02/2020:168017 Km / 28/01/2021:169652 Km / 26/01/2022:169842 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+3.3m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		3%			2%	
Forces verticales		1359daN			1597daN	
Frein de service						
Forces de freinage	472daN		613daN	508daN		514daN
Déséquilibre (<20%)		23%			2%	
Force de freinage (efficacité)	472daN		613daN	508daN		514daN
Taux d'efficacité (≥50%)			70%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			24%			

Opacité des fumées (≤1.13m-¹) C5:0.39 C6:0.35 C7:0.33 Moyenne:0.36
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.0% D:-0.9%