RENAULT CLIO IV 148300 30/06/2014

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**CLIO IV**	**148300**	

Date de mise en circulation ou année

30/06/2014

Commentaires généraux



Le

17/08/2026

À

DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, 76 ROUTE D'AGEN, 47310 ESTILLAC - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/be4d7e74-663d-4cc4-86d6-f34f4130d64c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture
Identification vendeur	VLR373EE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio IV
Date de mise en circulation ou année	30/06/2014
Numéro de série	VF15R5A0H51196201
Numéro d'immatriculation (A)	DH-373-EE
Type d'énergie (P.3)	ES
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Mauvais état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Problème de direction / Plus de batterie - véhicule centralisé : le coffre ne peut être ouvert
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture Particulière
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/55R16
Etat des pneus	Mauvais état - Usé
Etat carrosserie	État moyen
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	État moyen
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	


Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	148300
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1













Photo dégât 2






trustoo





trustoo


trustoo

Photo dégât 3








trustoo
trustoo




trusto

Photo dégât 4






trustoo




trustoo


trustoo


trustoo


rustoo

Photo dégât 5





Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes