INVENTAIRE N°1771 2025

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Commentaires globaux
RENAULT	**ERGOS 100**	**11860**	**VENDU DANS L'ÉTAT FUITE HYDRAULIQUE CARROSSERIE À REVOIR**



Le

14/11/2025

À

1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/10a44303-252d-44d4-baf3-91669a6b3815

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tracteur agricole
Identification vendeur	Conseil départemental Haute-Garonne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Ergos 100
Numéro d'immatriculation	161ASD31 /6930
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Hydrostatique
Nombre de places (car & bus)	1
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tracteur agricole
Nombre de portes	1
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	A revoir
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Ok

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo compteur d'heures





Nombre d'heures	11860

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Vendu dans l'état Fuite hydraulique Carrosserie à revoir