INVENTAIRE N°1910 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**207957**	**18/08/1999**

Commentaires globaux

CARROSSERIE GLOBALEMENT SEINE QUELQUE POINT DE ROUILLE APPARAISSE ET PEINTURE COMPLETEMENT TERNIE. BRUIT DE CLIQUETTEMENT MOTEUR AU RALENTI





Le

01/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f1036a12-dfd8-4ca9-b2d1-567a9039d409

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vu
Identification vendeur	Ea076

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	18/08/1999
Numéro de série	VF1C0AAF20692573
Numéro d'immatriculation	9431vq22
Energie	Eg essence +gpl
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Amenagement bois
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Cliquettement moteur peinture ternie carrosserie moyen
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	165/70 r13c 88/86r
Etat des pneus	50% a l avant craquelé a l arroere
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D usage
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	207957

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Carrosserie globalement seine quelque point de rouille apparaisse et peinture completement ternie. Bruit de cliquettement moteur au ralenti