EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : Z 029216780

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
26/05/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25027478

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
25/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033Z110

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN MAGUDAS

(3) COORDONNÉES : 83 AVENUE DE MAGUDAS

33700 MERIGNAC

Tel:05 56 12 61 27

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1027

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3412 QT 33 (F)	24/07/2002	24/07/2002

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	AU12+ I5

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KC0WEF27377940	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE1112KJ022	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
115180

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/10/2018 : 97503 km / 21/05/2021 : 104712 km / 15/05/2023 : 110449 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	4%		9%	
Forces verticales :	660 daN		500 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	222 daN	224 daN	167 daN	144 daN
Déséquilibre (<20%) :	1%		14%	
Forces de freinage (efficacité):	222 daN	224 daN	167 daN	144 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	65			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 23%			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3%) : 0.01	CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.01		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%	-4.0%		