4383

N° d'imprimé : S 622480503

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/01/2024	24064974

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S073S079

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE MONTTERAIN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0479259974
74 RUE DE LA PETITE EAU
73290 LA MOTTE SERVOLEX

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 073S0103

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
1072 TZ 73 (F)	09/01/2004	09/01/2004

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	GE2 12

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KC0FEF30077758	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE1002KX981	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

202364

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXX DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR,AV.
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, AVD.
4.8.1.a.1. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptre défectueux ou endommagé, ARG,ARD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD,AVG.
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu, AVD,AVG.
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVD,AVG.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AR,ARG.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,ARD.
7.1.2.b.1. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée, AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10/01/2020 : 174217km / 05/01/2022 : 177121km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-10.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		3%	
Forces verticales :	636daN		480daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	242daN	175daN	128daN	100daN
Déséquilibre (<20%):	28%		22%	
Forces de freinage (efficacité) :	242daN	175daN	128daN	100daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	57%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%

Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.19% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.19% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.8%	-1.8%