VGP VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES	2 Route de Goué 42210 BOISSET-LES-MONTROND	**CLIENT :**	EIFFAGE
		ADRESSE :	ROANNE
RAPPORT VGP N°	**230626M51320**		
VERIFICATEUR :	DUMONT ALEXANDRE		
TEL / MAIL :	0674157020/contact@vgp-raa.com	**CONTACT :**	
DATE DE VERIFICATION :	23/06/2026	**TEL / MAIL :**	

PHOTO EQUIPEMENT EXAMINE :



IMMATRICULATION : M51320



EQUIPEMENT EXAMINE :	GRUE AUXILIAIRE
CONSTRUCTEUR :	PALFINGER
TYPE :	PK16001-K
N° DE SERIE :	100162043
ANNEE :	2013

KILOMETRAGE VEHICULE :	
HEURES MACHINE :	
CHARGES ESSAIS FOURNIS PAR LE CLIENT	OUI ☑ NON ☐
POIDS ESSAIS DE CHARGES :	2000 KG
PORTEE ESSAIS DE CHARGES :	8 METRES

Vérification initiale et de remise ne service **Vérification générale périodique** ☑

RESULTAT DE LA VERIFICATION :

Le contrôle ne fait apparaître aucune anomalie ☑
Le contrôle fait apparaître une ou plusieurs anomalies ☐

ANOMALIES RELEVEES :

PHOTOS DES ANOMALIES :

2 Route de Goué
42210 BOISSET-LES-MONTROND

SUITE RAPPORT
VGP N° 230626M51320

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (Article R4323-23, 24, 25, 26, 27 du code du travail)

B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine NA = Non accessible

N°1 Documents réglementaires à présenter	B	D	V/F	NEO	NA
Certificat de conformité	☑	☐	V	☐	☐
Manuel d'utilisation *(Article R4323-1)*	☑	☐	V	☐	☐
Rapports de vérification précédent(s) *(Article L471-1)*	☑	☐	V	☐	☐
Carnet de maintenance *(Article R4323-19,20)*	☑	☐	V	☐	☐
Registre de sécurité *(Article R4323-26,27)*	☑	☐	V	☐	☐
N°2 Structure					
Contrôler l'abaque et consigne de sécurité	☑	☐	V	☐	☐
Contrôle visuel de l'état général	☑	☐	V	☐	☐
Contrôle du poste de conduite	☑	☐	V	☐	☐
Présence des clapets de sécurité à chaque vérins	☑	☐	V	☐	☐
Présence de la plaque constructeur	☑	☐	V	☐	☐
Plombage des organes de sécurité	☑	☐	V	☐	☐
Blocage des fixations	☑	☐	V	☐	☐
Angle de rotation	☑	☐	V	☐	☐
Divers :	☑	☐	V	☐	☐
N°2 Etat mécanique de l'ensemble chape / rotator / grappin					
Etat des axes avec leur système d'immobilisation	☑	☐	V	☐	☐
pas de déformations de la chape	☑	☐	V	☐	☐
Pas de fissures	☑	☐	V	☐	☐
Jeu normal des axes	☑	☐	V	☐	☐
Bras/biellette	☑	☐	V	☐	☐
Biellette/cadre	☑	☐	V	☐	☐
Galets /cadre	☑	☐	V	☐	☐
Vérin de coulisse	☑	☐	V	☐	☐
Vérin de potence	☑	☐	V	☐	☐
Vérin de béquilles ou blocage de suspension	☑	☐	V	☐	☐
Vérin de verrouillage	☑	☐	V	☐	☐

N°4 Système hydraulique	B	D	V/F	NEO	NA
Niveau huile hydraulique	☑	☐	V	☐	☐
Etat général	☑	☐	V	☐	☐
Etat des flexibles hydrauliques	☑	☐	V	☐	☐
Etat des verins hydrauliques	☑	☐	V	☐	☐
Etat des raccords hydrauliques et des tuyauteries	☑	☐	V	☐	☐
pas de fuites au rotator et aux vérins du grappin	☑	☐	V	☐	☐
N°5 Essai à vide					
Exécution de tous les mouvements jusqu'à la fin de course	☑	☐	V/F	☐	☐
N°6 Essai de fonctionnement des sécurités					
Contrôle du fonctionnement des arrêts d'urgences	☑	☐	F	☐	☐
Contrôle du fonctionnement des clapets de sécurités des vérins	☑	☐	F	☐	☐
Contrôle du fonctionnement du limiteur de charge	☑	☐	F	☐	☐
N°7 Essai dynamique en charge (charge = 1,1 CMU)					
Exécution de tous les mouvements jusqu'à la fin de course	☑	☐	V/F	☐	☐
Vérification du soulèvement des béquilles	☑	☐	V	☐	☐
Tenue du système hydraulique	☑	☐	V	☐	☐
Tenue des fixations	☑	☐	V	☐	☐

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L'appareil peut être utilisé par l'opérateur : OUI ☑ NON ☐

Une remise en service sera obligatoire suite aux préconisations de réparations : OUI ☐ NON ☑

cachet :

V.G.P.
2 Route de Goué
42210 BOISSET-LES-MONTROND
SASU au capital de 1000€
R.C.S. Saint-Etienne 927 555 771
T.V.A. : FR01 927 555 771

signature :

