INVENTAIRE N°2279 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**M120**	**32332**	**03/12/1998**

Commentaires globaux

VÉHICULE AVEC DES DIFFICULTÉS À TROUVER LES PIÈCES DE RECHANGE EN PARTICULIER, LES CYLINDRES DE ROUE.








Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bd786ebd-3664-4c2a-b879-70eae5664ffc

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault m120
Identification vendeur	Ccf

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	M120
Date de mise en circulation ou année	03/12/1998
Numéro de série	Vf640bca000000462
Numéro d'immatriculation	1328wb56
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	4
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Fuite d'air à l'avant, batterie hs manque poigné de leve vitrrre, problème de prevoir de plateau. Cylindres de roue de frein avant et arrière absent (poumons).
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Incendie
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	365/85 r20
Etat des pneus	Avant20% d usure arrière 20% d usure
Etat carrosserie	Globalement correct
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D usage
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6 vitesses


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	32332

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule avec des difficultés à trouver les pièces de rechange en particulier, les cylindres de roue.

Photos annexes







