INVENTAIRE N°2289 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**141520**	**01/12/2009**

Commentaires globaux

INTÉRIEUR PLUS ENDOMMAGÉ QUE L'EXTÉRIEUR MÉRITE UNE BONNE REMISE EN ÉTAT DE CARROSSIER. BEAUCOUP DE TRACES D'AUTOCOLLANTS. PORTE LATÉRALE, HS









Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/890149d5-ed25-4b27-8c9f-9757a8471ad9

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault master
Identification vendeur	Vsav

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	01/12/2009
Numéro de série	Vf1fdc1l641799100
Numéro d'immatriculation	Ag252jp
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Véhicule de secours équipés du matériel. Et d'une isolation.
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ensemble des ourans h porte latirale desolidarisées de son logement.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65r16 112/110r
Etat des pneus	70% d usure avant arriere
Etat carrosserie	Porte latérale coulissante hs, mais état global, correct, malgré quelques égratignures.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Très moyen
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG






Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	141520

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)










Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Intérieur plus endommagé que l'extérieur mérite une bonne remise en état de carrossier. Beaucoup de traces d'autocollants. Porte latérale, hs