EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 129894921

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	25/03/2025	25198373

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S068D020

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE FIXARIS

(3) COORDONNÉES : 112, Avenue de Colmar

68100 MULHOUSE

Tél : 03.89.60.18.19 Fax : 03.89.32.14.27

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 068D0165

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EW-629-SY(F)	20/04/2018	20/04/2018

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MA000459322284	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVS545L178	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

93520

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : D, G

4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : D

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : D

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

30.04.2024: 82 432 km / 12.04.2023: 69 887 km / 07.04.2022: 57 003 km
19.04.2021: 39 813 km / 29.04.2020: 31 745 km / 18.04.2019: 17 667 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		1 %	
Forces verticales :	1634 daN		1370 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	516 daN	431 daN	459 daN	423 daN
Déséquilibre (< 20%) :	17 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	516 daN	431 daN	459 daN	423 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 60 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 31 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.43m⁻¹) :	C1: 0.18	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.5 %	-0.9 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %	-1.9 %		

DEKRA
S068D020
A : 24/03/2026
EW-629-SY