# DUPLICATA DE PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE N'AYANT PAS DE VALEUR RÉGLEMENTAIRE

N° d'imprimé : **F066456905**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 18/11/2025 | 25194153 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

17/01/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S094F090**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE DE CRETEIL (C.T.C)

(3) COORDONNÉES :
AUTOVISION DE CRETEIL - M-ALFORT
96 AV. MARECHAL LATTRE DE TASSIGNY
94000 CRETEIL
01 42 07 07 07

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 094F1245

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| 7910 XP 94 (F) | 27-11-2008 | 09-09-2005 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MASTER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1FDBVH534584124 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| FDBVH5 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

109105

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG,AVD)

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG)

5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (AVG,AVD)

5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (ARG,ARD)

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG,AVD)

6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (D)

**Défaillances mineures**

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVG)

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,D,ARG,ARD)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/08/2018:97410 Kms / 22/08/2019:100747 Kms / 14/08/2020:103438 Kms / 16/08/2021:104849 Kms / 09/08/2022:105889 Kms / 16/08/2023:106790 Kms / 08/08/2024:107434 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +7.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 1% | | | 1% | |
| **Forces verticales** | | 1218daN | | | 724daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 409daN | | 424daN | 232daN | | 258daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 4% | | | 11% | |
| Force de freinage (efficacité) | 409daN | | 424daN | 232daN | | 258daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | | | 68% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 18% | | | |
| **Opacité des fumées** (3.00m-¹) C1:0.90 C2:0.86 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-3.0% à -0.5%) | | | G:-1.5% | D:-2.1% | | |

**7910 XP 94**

**CT 17/01/2026**

N° d'agrément : S094F090

N° de série : VF1FDBVH53458412

**S094F090**
**S:17/01/2026**

**7910 XP 94**

DUPLICATA