EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

NORISKO

N° d'imprimé : D 125613660

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 14/05/2024 | 24139999 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/05/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S074D155

(9) RAISON SOCIALE : Y CONTROLES SEYNOD

(3) COORDONNÉES : 7, Rue Malaz


74600 SEYNOD

Tél : 04.50.52.24.96 Fax : 04.50.52.15.00

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 074C1185

SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| CG-107-AY(F) | 06/06/2012 | 06/06/2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1KZ000647212627 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP014F282 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

110972

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AV

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
20.05.2022: 91 532 km / 08.06.2020: 76 722 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +0.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 5 % | | 2 % | |
| **Forces verticales** : | 945 daN | | 579 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 302 daN | 305 daN | 233 daN | 245 daN |
| Déséquilibre (< 20%) : | 1 % | | 5 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 302 daN | 305 daN | 233 daN | 245 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 71 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées ($0.51m^{-1}$) : | C1: < 0.10 | C2: < 0.10 | | |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%) : | -1.0 % | -0.7 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%) : | -4.0 % | -4.0 % | | |