INVENTAIRE N°2277 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MIDLUM**	**44538**	**17/07/2003**

Commentaires globaux

BEAUCOUP DE PIÈCES MANQUANT ET DÉMONTÉES, MAIS L'ENSEMBLE RESTE DANS UN ÉTAT ACCEPTABLE POUR LE KILOMÉTRAGE ET L'ÂGE



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0821efa3-a95a-4974-b161-07db1c193e5e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault midlum
Identification vendeur	Fpt

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum
Date de mise en circulation ou année	17/07/2003
Numéro de série	Vf645aca000001962
Numéro d'immatriculation	Dz120cm
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	8
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Manque lève vitres arrière gauche, batterie hs, boîtier ctd absent, fuite au niveau de la citerne.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	11r 22.5 xzy
Etat des pneus	10% d usure avant 80% d usure arrière
Etat carrosserie	État d'usage, plutôt correct.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	usager avec certaines pièces démontées. Et manquantes
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	8


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique


PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

DZ-120-CM

CT 08/08/2024

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photos pneus ou chenilles






Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	44538

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)











PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Beaucoup de pièces manquant et démontées, mais l'ensemble reste dans un état acceptable pour le kilométrage et l'âge