RENAULT MIDLUM 190804 326 25/06/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MIDLUM**	**190804**	**326**

Date de mise en circulation ou année

25/06/2009



Le

12/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c53f9b44-3d98-4778-bb6e-3ee1ae7d687a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourds
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum
Date de mise en circulation ou année	25/06/2009
Numéro de série	VF644AGL000003027
Numéro d'immatriculation	AB-799-MZ
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avany
Etat trains roulants	Ok
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Corrosion cabine importante-roulant et tournant-pompe levage cabine HS
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourds
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	265/70R19,5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Corrosion
Etat soubassements	Corrosion châssis
Etat intérieur	Moyen
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Attestation limiteur





PV des mines





Barré rouge













PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE





Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



PREVELIT


RAPPORT DE VÉRIFICATION LEVAGE
PÉRIODIQUE


Grue de chargement (hydraulique auxiliaire montée sur véhicule)
HMF / HMF 635 K1
631297 / A0576
Divers sites


04/2025


Direction des routes
10 Rue Joseph Marie Jacquard
72100 LE MANS



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



ÉQUIPEMENT EXAMINÉ GRUE DE CHARGEMENT (HYDRAULIQUE AUXILIAIRE MONTÉE SUR VÉHICULE) / HMF / 631297 / A0576















Certificat de conformité



Autre document







PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo flèche ou bras





Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles













Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	190804

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	326

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Autre photo intérieur






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3







Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Photos annexes



