RENAULT S180 6040 6545 17/08/2000

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**S180**	**6040**	**6545**

Date de mise en circulation ou année

17/08/2000

Commentaires généraux

LES ÉQUIPEMENTS POMPIERS SERONT RETIRÉS AVANT LA LIVRAISON. LE VÉHICULE EST VENDU UNIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS LE VÉHICULE EST DISPONIBLE SUR RENDEZ-VOUS POUR UNE VISITE.



Le

01/09/2026

À

SDIS SAVOIE 73, 226 RUE DE LA PERRODIÈRE, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/84ef3b0c-39b0-4310-9956-e2442660ae67

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	INCENDIE
Identification vendeur	SDIS73

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	S180
Date de mise en circulation ou année	17/08/2000
Numéro de série	VF640ACE500007127
Numéro d'immatriculation (A)	6193TF73
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Etat trains roulants	À réviser
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Révision moteur Problème Turbo Système de freinage Échappement. Revoir liaison au sol PC avant à remonter (fournit) Le véhicule est à visiter sur rendez-vous. La vente se fera uniquement aux professionnels. Les équipements pompiers seront démontés avant la livraison.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	INCENDIE
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	9.5R17.5
Etat des pneus	Passable
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct
État de l'intérieur	Passable
Transmission	
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique





Attestation limiteur

Attestation Tachy


PV des mines

Barré rouge









Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage 6040

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures 6545

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant

Photo sièges arrière

Photo du coffre













Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Les équipements pompiers seront retirés avant la livraison. Le véhicule est vendu uniquement aux professionnels Le véhicule est disponible sur rendez-vous pour une visite.

Photos annexes