INVENTAIRE N°2282 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**TRAFIC**	**236745**	**09/08/2006**

Commentaires globaux

EXTÉRIEUR GLOBALEMENT EN BONNE ÉTAT PARTIE MÉCANIQUE À REVOIR ET INTÉRIEUR PARTIELLEMENT DÉMONTÉ



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/62236888-9404-449f-88b3-6cd0399eed8a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault trafic
Identification vendeur	Vtp

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	09/08/2006
Numéro de série	Vf1jlada66v276863
Numéro d'immatriculation	1350yj56
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	9
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur hs.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/65r16c
Etat des pneus	10% d usure a l avant neuf arrière
Etat carrosserie	Globalement correct.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Beaucoup d'éléments démontés
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



d'immatriculation

PREFECTURE DU MORBIHAN
56/001/TERM05/OPDN/687

A) 1350 YJ 56 (I) 09/08/2006 (B) 09/08/2006

C.1) SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
C.4.1) 1

40 RUE JEAN JAURES
250 56000 VANNES

D.1) RENAULT (D.2.1) MRE5513LD324
D.2) JLADA6
D.3) TRAFIC (E) VF1JLADA66V276863
F.1) 2835 (F.2) 2835 (F.3) 4800
G) 2010 (G.1) 1936
J) M1 (J.1) VP (J.2) AF (J.3) CI
K) e2*98/14*0213*14
P.1) 2463 (P.2) 99 (P.3) GO (P.6) 9
Q) (S.1) 9 (S.2) (U.1) 81
U.2) 2625 (V.7) 228 (V.9)

Y.1) 324,00 (Y.2) (Y.3) 380,00


I.1) (A.1) NEUF

X.1) VISITE AVANT LE 09/08/2010
(SAUF REGT. SPEC.)

Z.1) MONTANT TAXE CO2 : 56,00

Certificat d'immatriculation COUPON DETACHABLE
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
RENAULT
VF1JLADA66V276863
1350 YJ 56 09/08/2006
06TF 43235

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	236745

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Extérieur globalement en bonne état partie mécanique à revoir et intérieur partiellement démonté

Photos annexes

