SCHMIDT RABOT DÉNNEIGEUR 10/08/1987

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
SCHMIDT	**RABOT DÉNNEIGEUR**	**10/08/1987**	**ÉTAT GLOBAL MOYEN - FUITE HYDRAULIQUE ; ROUILLE DE SURFACE**





Le

20/05/2026

À

MARSAC SUR L'ILE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bc4e71c2-5312-4150-93ca-ea912a8017c7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Documents

Photos extérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Équipement poids lourds
Identification vendeur	RAB009

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	SCHMIDT
Modèle	Rabot dénneigeur
Date de mise en circulation ou année	10/08/1987
Numéro de série	1285

DOCUMENTS

Documents

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo des hydrauliques (quand présent)









Autre photo extérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2



Photo dégât 3







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État global moyen - fuite hydraulique ; rouille de surface