SECMAIR GPB1000 1988

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
SECMAIR	**GPB1000**	**1988**	**TRÈS MAUVAISE ÉTAT GÉNÉRAL MANQUE HYDRAULIQUE CORROSION IMPORTANTE PAS DE PLAQUE D'IDENTIFICATION**



Le

04/06/2026

À

LAON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d3f874ca-417f-48cb-afad-f7e9874fe58c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Gravillonneur
Identification vendeur	Département de l'Aisne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Secmair
Modèle	Gpb1000
Date de mise en circulation ou année	1988

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Gravillonneur

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo des hydrauliques (quand présent)






DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Très mauvaise état général Manque hydraulique Corrosion importante Pas de plaque d'identification