EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : K 008892761

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/10/2024	24066827

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031K162

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZI du Terroir
17 Chemin des Pierres
31150 BRUGUIERES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031K7041

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CZ-155-LE (F)	08/09/2021	11/10/2013

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	PLSC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF644AHH000007565	N3

Type/CNIT	Énergie
MDA3CUHL42BNALL74K71L6NAU0NN8H	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

365702

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1.	JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
3.5.1.a.1.	LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)
6.2.1.a.1.	ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Latéral Gauche)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.70 m⁻¹) :
C1: <0.10 m⁻¹ C2: <0.10 m⁻¹
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 63%
Efficacité par essieu : E1: 65% E2: 62%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 10% E2: 7%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 34%
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.4% D: -1.7% h: < 0,8 m