RENAULT MIDLUM 543101 13/12/01

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MIDLUM**	**543101**	**13/12/01**

Commentaires globaux

VÉHICULE EN MAUVAIS ÉTAT NE DÉMARRE PAS BATTERIE PRESQUE À PLAT. STOCKER DEHORS DEPUIS UN MOMENT



Le

20/04/2026

À

SAINT PALAIS SUR MER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d08876c2-b139-4261-ac59-6b000c8aae11

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camion déboucheur
Identification vendeur	DC468WH

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum
Date de mise en circulation ou année	13/12/01
Numéro de série	VF643ACA000006904
Numéro d'immatriculation	DC468WH
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Caméra de recul, toit ouvrant,
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourd
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	245/70r17.5
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Beaucoup de corrosion. De mousse et de fiente d'oiseau
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Très sale
Nombre de vitesses	Non visible sur le levier

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Barré rouge



Certificat de conformité



Autre document



FICHE DE CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS DE VÉHICULES ROUTIERS CONFORMES À LA NORME NF EN 286-2

date du contrôle	contrôle fait par qualité	conclusions (1)(2)	signature (1)
13/2/18	RD	conforme oui ☒ non ☐	
12/12/19	RDPL	conforme oui ☒ non ☐	
10/12/20	RDPL	conforme oui ☒ non ☐	
15/12/21	RDPL	conforme oui ☒ non ☐	
03/12/22	Renault PL Vol	conforme oui ☒ non ☐	
14/12/23	RDPL	conforme oui ☒ non ☐	
13/12/24	RDPL	conforme oui ☒ non ☐	
15/12/25	RDPL	conforme oui ☒ non ☐	
		conforme oui ☐ non ☐	
		conforme oui ☐ non ☐	
		conforme oui ☐ non ☐	
		conforme oui ☐ non ☐	
		conforme oui ☐ non ☐	
		conforme oui ☐ non ☐	
		conforme oui ☐ non ☐	

(1) La mention «conforme - oui ☒» constitue l'engagement du signataire sur la conformité des réservoirs énumérés ci-dessus aux prescriptions réglementaires prévues à l'article 11§ 2 de l'arrêté du 14/12/89 modifié (état, montage, marquages) ; ces prescriptions réglementaires sont rappelées au verso de la fiche.

(2) Une **non-conformité** relevée sur un réservoir entraîne sa réépreuve immédiate et sa radiation de la fiche de contrôle (le rayer sur la fiche).

AUTOVISION PL



RENAULT

HYDROVIDE SA

ATTESTATION
P0-7329

49430 LEZIGNE

VEHICULE : CAMION
MARQUE : RENAULT
TYPE : 43AC41
NUMERO D'IDENTIFICATION : VF643ACA000006904
APPARTENANT à : Cie des Eaux de Royan

Nous soussignés, RENAULT VI, Société Anonyme, 99 route de Lyon, 69802 St PRIEST, après avoir pris connaissance des modifications apportées au véhicule désigné ci-dessus par HYDROVIDE SA, selon attestation du 4.12.2001, à savoir :

- réduction du porte-à-faux arrière châssis à 3250 mm
- pose d'une citerne de vidange, dont le porte-à-faux arrière est de 2530 mm

AUTORISONS, sans restriction, l'utilisation de ce véhicule au poids total autorisé en charge de 11990 kg, susceptible d'être supporté par les [illegible] non modifiés du châssis, notamment : essieux, pont arrière, suspension, fusées de roues, pneumatiques, freins, direction et tous autres éléments pouvant contrecarrer le poids total autorisé en charge.

Cette autorisation d'ordre réglementaire n'engage pas RENAULT VI quant à la qualité et la fiabilité de la transformation qui restent de la responsabilité exclusive du transformateur susindiqué.

SAINT PRIEST, le 6.12.2001
P. RENAULT V.I.
PAR DELEGATION DU DIRECTEUR DU BUREAU D'ETUDES
LE SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL
JP ARNOLDI

Jean Pierre ARNOLDI

RENAULT V.I.
99, route de Lyon - B.P. 310 - 69806 Saint-Priest

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	543101

Photo compteur d'heures



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en mauvais état ne démarre pas batterie presque à plat. Stocker dehors depuis un moment