EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : **D** 132421207

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Ville ISPJEV

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 07/07/2025 | 25010225 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/07/2027

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 06/07/2026

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S089D116

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 10, Place de l'Europe
Zone Industrielle


89100 ST CLEMENT

Tél : 03.86.83.63.00 Fax: 0

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 070C1086

SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| 4924 TG 89(F) | 03/08/2007 | 03/08/2007 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PIAGGIO | PORTER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| ZAPS8500000574545 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| S85LPTRMEP | ES |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

61898

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

```
18.09.2024:   57 789 km / 19.07.2024:   57 038 km / 20.07.2023:   51 325 km
22.07.2022:   46 741 km / 23.07.2021:   41 874 km / 25.07.2019:   33 112 km
27.07.2018:   30 285 km
```

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | +2.1 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 1 % | | 7 % | |
| **Force verticales :** | 569 daN | | 461 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 207 daN | 214 daN | 139 daN | 120 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 4 % | | 14 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 207 daN | 214 daN | 139 daN | 120 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 66 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.012

**Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): -0.6 % -0.5 %