EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 635409704

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/05/2025	25031615

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079S116

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE ST LIGUAIRE

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0549282298
51 RUE DU PIED DE FOND
79000 NIORT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079S1120
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BP-111-YB (F)	14/06/2011	14/06/2011

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	AYGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTDJG18C90N552085	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10JT0VP001F591	ES

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

90910

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/06/2019 : 51770km / 04/06/2021 : 62366km / 02/06/2023 : 76310km /

Vu Pé 30-05
JNL.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.2m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	10%		5%	
Forces verticales :	574daN		377daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	207daN	221daN	143daN	138daN
Déséquilibre (<20%):	7%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	207daN	221daN	143daN	138daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	74%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.0%	-1.4%

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 622185393

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/06/2023	23024298

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079S116

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE ST LIGUAIRE**

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0549282298
51 RUE DU PIED DE FOND
79000 NIORT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079S1120

NOM ET PRÉNOM : DURAND Arnaud

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BP-111-YB (F)	14/06/2011	14/06/2011

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	AYGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTDJG18C90N552085	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10JT0VP001F591	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

76310

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, D.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

07/06/2019 : 51770km / 04/06/2021 : 62366km /

Saisi le 2/06/23

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+3.0m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		0%	
Forces verticales :	527daN		340daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	179daN	194daN	139daN	131daN
Déséquilibre (<20%):	8%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	179daN	194daN	139daN	131daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	74%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 25%

Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.9%	-1.5%

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 612644291

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/06/2021	21017588

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/06/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079S098

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE ST LIGUAIRE**

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0549282298
28 RUE DU PIED DE FOND
79000 NIORT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079S1120

NOM ET PRÉNOM : Arnaud DURAND

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BP-111-YB (F)	14/06/2011	14/06/2011

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	AYGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTDJG18C90N552085	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10JT0VP001F591	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

62366

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

07/06/2019 : 51770km /

Sans le 4/06/2021
Pour

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		3%	
Forces verticales :	566daN		364daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	160daN	156daN	127daN	117daN
Déséquilibre (<20%):	3%		8%	
Forces de freinage (efficacité) :	160daN	156daN	127daN	117daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	60%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -0.5% -0.7%

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 604334693

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/06/2019	19 012 336

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/06/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079S098

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE ST LIGUAIRE

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 05.49.28.22.98 Fax : 05.49.28.22.98
ZI DE ST LIGUAIRE
79000 NIORT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079D0183

NOM ET PRÉNOM : YONI HIVERT

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BP-111-YB (F)	14/06/2011	14/06/2011

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	AYGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTDJG18C90N552085	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10JT0VP001F591	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

51770

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systeme de projection legerement defectueux, ARD.

Saisi le 11/06/19
Virginie

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km):	-5.3m/Km			
Dissymétrie suspension (<=30%):	3%		4%	
Forces verticales :	568daN		364daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	188daN	189daN	126daN	115daN
Déséquilibre (<20%):	1%		9%	
Force de freinage (efficacité) :	188daN	189daN	126daN	115daN
Taux d'efficacité global (>=50%):	66%			

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 18%

Emissions à l'échappement
CO ralenti (<=0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.00% Lambda (0,97 à 1,03): 1.000

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%): -1.2% -1.4%

N° S 402307320

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE	08/06/2017	17 006 913

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079S098

RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE ST LIGUAIRE**

Tel. : 05.49.28.22.98 Fax : 05.49.28.22.98

ADRESSE :

ZI DE ST LIGUAIRE

79000 NIORT

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : YONI HIVERT

N° D'AGRÉMENT : 079D0183

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° DATE

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION

XXXXXXXXXX

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BP-111-YB (F)	14/06/2011	14/06/2011

Genre	Marque	Type
VP	TOYOTA	M10JT0VP001F591

N° dans la série du type	Énergie
JTDJG18C90N552085	ES

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
40418	AYGO

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

SYNDICAT DES EAUX DU VICIER

ADRESSE :

PLACE MARTIN BASTARD

79005 NIORT CEDEX

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :

- Certificat d'immatriculation.

Version du logiciel : S09.01

Régie DQE
VÉRIFIÉ le
26 JUIN 2017
Nom :
Soldé ☒ Partiel ☐
Signature

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :
- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 08/06/2019

MESURES

**** FREINAGE ****
Essieu par essieu et Roue par roue
AV : 151daN/178daN 151daN/178daN
AR : 124daN/110daN 124daN/110daN
Déséquilibre AV : 16% AR : 12%
Efficac. tot. : 59% Stationn. : 19%

**** ECLAIRAGE ****
Feux de croisement
Hauteur : h < 0.8m
AVG : -1.2% AVD : -1.6%

**** FORCES VERTICALES ****
Essieu AV : 573daN AR : 368daN

**** DIRECTION ****
Ripage essieu AV : -7.3m/km

**** POLLUTION ****
CO: 0.00% Acc.: 0.01% Lamb.: 1.000

**** SUSPENSION ****
Dissymétrie AV : 0% AR : 3%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

N° S 211445909

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE	08/06/2015	15 001 252

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079S083

RAISON SOCIALE : **PARTHENAY AUTO BILAN**

Tel. : 05.49.28.22.98 Fax : 05.49.28.22.98

ADRESSE :

ZI DE ST LIGUAIRE

79000 NIORT

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : YONI HIVERT

N° D'AGRÉMENT : 079D0183

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BP-111-YB (F)	14/06/2011	14/06/2011

Genre	Marque	Type
VP	TOYOTA	M10JT0VP001F591

N° dans la série du type	Énergie
JTDJG18C90N552085	ES

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
30569	AYGO

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

SYNDICAT DES EAUX DU VICIER

ADRESSE :

PLACE MARTIN BASTARD

79005 NIORT CEDEX

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :

- Certificat d'immatriculation.

Version du logiciel : S08.03

Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite

3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état.

4.3.1.1.2. FEU DE POSITION : Détérioration mineure, ARD.

Régie DQE
VÉRIFIÉ le
09 JUIN 2015
Nom :
Soldé ☐ Partiel ☐
Signature

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :
- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 08/06/2017

MESURES

**** FREINAGE ****
Essieu par essieu
AV : 200daN/205daN
AR : 153daN/131daN
Déséquilibre AV : 2% AR : 14%
Efficac. tot. : 74% Stationn. : 26%

**** ECLAIRAGE ****
Feux de croisement
Hauteur : h < 0.8m
AVG : -1.0% AVD : -0.9%

**** FORCES VERTICALES ****
Essieu AV : 555daN AR : 370daN

**** DIRECTION ****
Ripage essieu AV : -5.0m/km

**** POLLUTION ****
CO: 0.00% Acc.: 0.02% Lamb.: 1.000

**** SUSPENSION ****
Dissymétrie AV : 7% AR : 6%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO