EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22059523

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	24/06/2025	25001455

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054Z120

(9) RAISON SOCIALE : CCPL TOUL

(3) COORDONNÉES : Contrôle Technique Poids Lourds
1425 rue des Etats Unis
54200 TOUL

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 051K7016

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AL-945-RG (F)	29/11/2023	15/02/2010

Marque	Genre	Carrosserie
TR'AX	REM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN) : YA9R303WAA9129026

(5) Catégorie internationale : O4

Type/CNIT : R303WAA

Énergie :

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : EV-280-NB

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 25001363 DATE : 16/06/2025

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S054Z120

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès verbal de contrôle technique périodique

DÉFAILLANCES MINEURES

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Gauche Droite Inférieur Intérieur)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de secours : indépendance des circuits

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

N° D'AGRÉMENT :
N° DE SERIE :
N° D'IMPRIMÉ : ZP22059523