EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F067287520

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique complémentaire	08/10/2025	25088731

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S011F032**

(9) RAISON SOCIALE :
FRANCE AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
AVENUE CROIX SUD
[illegible]100 NARBONNE 04.68.41.55.00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 011F1117

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
7310 RF 11 (F)	07-10-2008	07-10-2008

Marque	Désignation commerciale
FORD	TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0XXXTTFX8L09020	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FAF6P8FABA	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

99094

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
02/10/2018:60520 Km / 29/11/2018:61239 Km / 01/10/2019:66631 Km /
24/10/2019:67195 Km / 01/10/2020:72174 Km / 03/11/2020:73114 Km /
27/09/2021:79306 Km / 11/10/2022:84469 Km / 08/12/2022:85565 Km /
09/12/2022:85584 Km / 27/10/2023:90045 Km / 09/10/2024:95097 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:0.48 C2:0.46

S011F032

CT RG VL 067 150 001 - 05/25 ☆

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F062421462

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/10/2024	24084217

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 08/10/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S011F032**

(9) RAISON SOCIALE :
FRANCE AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
AVENUE CROIX SUD
100 NARBONNE 04.68.41.55.00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 011F1117
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
7310 RF 11 (F)	07-10-2008	07-10-2008

Marque	Désignation commerciale
FORD	TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0XXXTTFX8L09020	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
FAF6P8FABA	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

95097

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVD)
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (ARG)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré (AVD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (G,D)
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV,G,D)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AVG,AVD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
02/10/2018:60520 Km / 29/11/2018:61239 Km / 01/10/2019:66631 Km / 24/10/2019:67195 Km / 01/10/2020:72174 Km / 03/11/2020:73114 Km / 27/09/2021:79306 Km / 11/10/2022:84469 Km / 08/12/2022:85565 Km / 09/12/2022:85584 Km / 27/10/2023:90045 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.3m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		1%			10%	
Forces verticales		1402daN			1521daN	
Frein de service						
Forces de freinage	536daN		490daN	492daN		502daN
Déséquilibre (<20%)		9%			2%	
Force de freinage (efficacité)	536daN		490daN	492daN		502daN
Taux d'efficacité (≥50%)			69%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			25%			

Opacité des fumées (1.50m-1) C4:0.58 C5:0.62 C6:0.42 Moyenne:0.54
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.9% D:-1.2%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%