EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 620411926

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/06/2023	23049845

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 18/06/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S063S131

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE COUDERT JEAN-PIERRE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0473896317
29 RTE DE ST GERMAIN LEMBRON
63500 ISSOIRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 063S1117

NOM ET PRÉNOM : POULANGE David

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BS-618-BX (F)	12/05/2017	07/09/2004

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDCSH631821631	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FDCSH6	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

377986

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, C,AR,AV.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AVD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

13/06/2019 : 365591km / 09/07/2019 : 366406km / 02/07/2020 : 366649km / 23/06/2021 : 373017km / 21/07/2022 : 375722km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-3.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		0%	
Forces verticales :	1448daN		876daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	476daN	493daN	291daN	299daN
Déséquilibre (<20%):	4%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	476daN	493daN	291daN	299daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	67%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (3.00m-1): C1: 0.49m-1 C2: 0.49m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.7%	-1.6%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.4%	+0.3%