PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 61581528

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/07/2024	24137146

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S088C019

(9)RAISON SOCIALE : SAS SAINT DIE CONTROLE

(3) COORDONNÉES : AVENUE DE L'EGALITE
Z.A. D'HELLIEULE
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Tél : 03-29-55-54-54 - Fax : 03-29-55-64-27

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 088D1056

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CF-046-WP (F)	01/06/2012	01/06/2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW24B547275688	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10RENVP018C857	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

126397

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CF-046-WP

CT:17/07/2026

N° D'AGRÉMENT : S088C019

N° SÉRIE : VF1KW24B547275688

N° D'IMPRIMÉ : C61581528

S088C019
A : 17/07/2026
CF-046-WP

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/06/2018 : 70314 km / 23/07/2020 : 91523 km / 18/07/2022 : 110167 km

VLU n°1105 St. Dié

BDU OK

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %	
Forces verticales :	831 daN		625 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	312 daN	302 daN	228 daN	217 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	312 daN	302 daN	228 daN	217 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:0.19 m-1	C3:0.13 m-1	C4:0.11 m-1	Moyenne:0.15 m-1
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.3 %		-1.2 %		