RENAULT MASTER 156170 03/10/2001

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MASTER**	**156170**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
03/10/2001	**ATTENTION, QUAND LE MOTEUR EST EN ROUTE AU RALENTI, LE VÉHICULE TREMBLE, ÉNORMÉMENT BAS DE CAISSE, DROIT ET GAUCHE BIEN ENFONCÉ**









Le

29/09/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/625b2396-28d2-448e-9e46-2ed495df50e4

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	NATRAN BV-297-WJ

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	03/10/2001
Numéro de série	VF1MAFECC45981740
Numéro d'immatriculation (A)	BV-297-WJ
Puissance	92kw
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de stationnement arrière, vitres électrique, rétroviseur, extérieur, électrique, régulateur de vitesse, climatisation, manuelle, autoradio CD, commande au volant, fermeture centralisée à distance
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Le véhicule tremble énormément au ralenti Les serrures de porte ont été forcées, le Pare Choc a été découpé pour l'attelage, mais celui-ci n'y est pas, quelques bosse et rayures sur plusieurs éléments de la Carrosserie, destikage complet à prévoir
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	225/65 R16 c
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Quelques bosses et enfoncement sur diverses éléments
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Volant, usé
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur








Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	156170
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)









Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4











Photo dégât 5








trustoo


trustoo
trustoo

Photo dégât 6

















Photo dégât 7








trustoo



Photo dégât 8














trustoo
trustoo
trustoo

Photo dégât 9







Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Attention, quand le moteur est en route au ralenti, le véhicule tremble, énormément bas de caisse, droit et gauche bien enfoncé
Photos annexes	