N° D'IMPRIMÉ T28903703

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/10/2025	25050103

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S085T197

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN 85

(3) COORDONNÉES : 130 AV LEONARD DE VINCI
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 0251240563 - Fax : 0251240565

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 085D1167

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3037 VY 85 (F)	09/02/2001	03/07/2000

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MTRCBL1H1P

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JDAED522364213	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5103M8517	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

203297

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures D
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant
7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

Défaillances mineures :
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR
2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d' étanchéité
4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AR
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, D
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées D
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle G, ARD, C, AR, ARG, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/09/2018 : 191570 km / 19/10/2018 : 191931 km / 26/11/2020 : 194202 km / 01/12/2020 : 194209 km / 29/06/2023 : 196804 km / 26/06/2025 : 203031 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		7 %	
Forces verticales :	1197 daN		699 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	484 daN	460 daN	111 daN	155 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		29 %	
Forces de freinage (efficacité) :	484 daN	460 daN	111 daN	155 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(2.5 m-1) C3:0.8 m-1 C4:0.75 m-1 C5:0.76 m-1 Moyenne:0.77 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -1.3 %