RENAULT TRAFIC 137650 15/07/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**TRAFIC**	**137650**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
15/07/2008	**TRACE DE ROUILLE MONTANT DROIT AVANT, VITRE ARRIÈRE DROITE NE FERME PAS ENTIÈREMENT**






Le

02/10/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS 82350 ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/90a762b8-8209-4201-9229-a3052f04aea7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	15/07/2008
Numéro de série	VF1ELBHB68Y266538
Numéro d'immatriculation (A)	BV-396-PQ
Puissance	7 cv
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle, vitre électrique, rétroviseur électrique,
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS démarrage au booster, housses de sièges déchirées, carrosserie peinture, feu arrière fêlure Trace de rouille montant droit avant, vitre arrière droite ne ferme pas entièrement, jantes rayées
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Noir
Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205 65 R16 C 107 105 T
Etat des pneus	Correct

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Retouche peinture a faire et fibre de verre a reprendre en partie basse côté arrière gauche et hayon arrière
Etat soubassements	Carrosserie peinture côté gauche
État de l'intérieur	Housses de sièges déchirure et nettoyage intérieur a faire
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	137650
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5








trustoo


trustoo

Photo dégât 6





Photo dégât 7








Photo dégât 8








trustoo


trustoo
Ducarme



Photo dégât 9









Photo dégât 10





Photo dégât 11








trustoo

Photo dégât 12









trustoo


Photo dégât 13








trustoo


trustoo


trustoo

Photo dégât 14






Photo dégât 15









trustoo


trustoo



CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Trace de rouille montant droit avant, vitre arrière droite ne ferme pas entièrement

Photos annexes










trustoo


trustoo


trustoo


trustoo


trustoo


trustoo


trustoo