
# VW CADDY 25/01/2013

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **VW** | **CADDY** | | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **25/01/2013** | **EPAVE** |



Le

**13/07/2026**

À

**GARAGE MUNICIPAL 260 CHEMIN DU CHÂTEAU LAFARGE 13290 LES MILLES - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/9b3bd06f-86a9-4465-98e2-7a3934bd7a63

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Utilitaire |
| Identification vendeur | Mairie Aix en provence |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Vw |
| Modèle | Caddy |
| Date de mise en circulation ou année | 25/01/2013 |
| Numéro de série | Wv2zzz2kzdx052408 |
| Numéro d'immatriculation (A) | CQ 099 DL |
| Type d'énergie (P.3) | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Mécanique |
| Etat trains roulants | Ok |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Nombre de places (car & bus) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | VÉHICULE NON REMORQUABLE |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Nombre de portes | 4 |
| Taille des pneumatiques | 185/70R 16 |
| Etat des pneus | A remplacer |
| Etat carrosserie | Hs |
| Etat soubassements | Hs |
| État de l'intérieur | Hs |
| Transmission | |
| Nombre de vitesses | |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique

Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord




Photo de la console centrale

Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite

Photo sièges avant

Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires généraux | Epave |
| Photos annexes | |