PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z029738306**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/03/2026	26029331

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

04/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067Z107

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE AS

(3) COORDONNÉES : 76 rue de la plaine des Bouchers
Z.I Meinau
67100 STRASBOURG
Tel:03.88.79.18.28 Fax:06.07.47.80.57

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067Z0265

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DE-527-FG (F)	12/06/2014	25/03/2014

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	CADDY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WV1ZZZ2KZEX115424	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10VWGCTD60P951	GN

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

208657

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DE-527-FG

CT 04/05/2026

S067Z107
S 04/05/2026
DE-527-FG

N° D'AGRÉMENT : S067Z107
N° DE SÉRIE : WV1ZZZ2KZEX115424
N° D'IMPRIMÉ : Z029738306

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG)
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

DÉFAILLANCES MINEURES

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/03/2020 : 116636 km / 16/03/2020 : 116640 km / 11/03/2021 : 135921 km / 10/03/2022 : 156587 km / 09/03/2023 : 178888 km / 06/03/2024 : 192959 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+4.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	4%		1%	
Forces verticales :	876 daN		846 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	310 daN	291 daN	257 daN	255 daN
Déséquilibre (<20%) :	7%		1%	
Forces de freinage (efficacité):	310 daN	291 daN	257 daN	255 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	64			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 21%			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00	CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.029		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.4%	-1.9%		

DUPLICATA