AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F068162795

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/01/2026	26166102

(7) RESULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/01/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S974F035**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE DU NORD "CTN"

(3) COORDONNÉES :
8, BOULEVARD SAINT FRANCOIS

97400 SAINT DENIS (LA REUNION)
0.262.30.38 26

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 974F100A

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CA-153-RL (F)	25-01-2012	25-01-2012

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	POLO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZ6RZCY133562	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VWGVP0122087	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

107421

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/01/2020:83383 Km / 27/01/2022:93239 Km / 31/01/2024:102962 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.3m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			33%	
Forces verticales		738daN			419daN	
Frein de service						
Forces de freinage	298daN		275daN	154daN		153daN
Déséquilibre (<20%)		8%			1%	
Force de freinage (efficacité)	298daN		275daN	154daN		153daN
Taux d'efficacité (=>58%)			76%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			21%			

Opacité des fumées (0.50m-1) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.5% D:-1.6%