AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F059938424

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/02/2024	24027759

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S087F124**

(9) RAISON SOCIALE :
SAS MARTINS CONTROLES

(9) COORDONNÉES :
7 RUE AMEDEE BOLLEE

87000 LIMOGES
05.55.31.32.32

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 087F1161
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CB-275-LH (F)	14-02-2012	14-02-2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR2HAH46923977	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10RENVP0093688	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

161661

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

3.2.1.b.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences (AV)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
4.1.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante (AVD)
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/02/2020:113752 Km / 02/02/2022:134478 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.0m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		47%			5%	
Forces verticales		770daN			435daN	
Frein de service						
Forces de freinage	231daN		224daN	153daN		147daN
Déséquilibre (<20%)		4%			4%	
Force de freinage (efficacité)	231daN		224daN	153daN		147daN
Taux d'efficacité (≥58%)				62%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				23%		

Opacité des fumées (≤0.51m-¹) C2:<0.10 C3:<0.10 C4:<0.10 Moyenne:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.8% D:-1.7%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-1.5% D:-1.8%



CT RG VL 059 500 001 - 07/23