PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE: 19/06/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL: 25025420

Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation
A. CN-968-ZH

Date de 1ère immatriculation
B 17/12/2012

C.1 SDIS DE LA SAVOIE

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
C.4.1
C.3
226 RUE DE LA PERRODIERE
73230 ST ALBAN LEYSSE

D.1 SANICAR
D.2 CYDTMFB/EYGAAM2PCKD32
D.2.1 M10NRCVS001M132
D.3 JUMPER
E. VF7YDTMFB12199039

F.1	3500	**F.2**	3500	**F.3**	6500		
G	2119	**G.1**	2044				
J	M1	**J.1**	VASP	**J.2**	SC	**J.3**	AMBULANC
K	e2*2007/46*0259*00						
P.1	2198	**P.2**	96	**P.3**	GO	**P.6**	7
Q		**S.1**	5	**S.2**		**U.1**	84
U.2	2625	**V.7**	199	**V.9**	715/2007*692/2008EURO5		

X.1 VISITE AVANT LE 17/12/2016

Y.1	301	**Y.2**	0
Y.3	0	**Y.4**	4
Y.5	2.5	**Y.6**	307.5

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation,
la sous directrice de la circulation
et de la sécurité routières

A. Lebrun

Anne LEBRUN

H
I 17/12/2012
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

CN-968-ZH 17/12/2012

2012FU37368

VF7YDTMFB12199039

SANICAR

SDIS DE LA SAVOIE

CRFRACN968ZH2VF7YDTMFB12199039712121 78VASP<<
AMBUSANICAR<<<<<<<JUMPER<<<<<<<2012FU3736850

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F065512297

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	19/06/2025	25025420

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
18/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : **S073F075**
(9) RAISON SOCIALE :
MAURIENNE CONTROLE TECHNIQUE
(3) COORDONNÉES :
1 RUE DU PARQUET

73300 ST JEAN DE MAURIENNE
04.79.64.00.00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 073C1018
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CN-968-ZH (F)	17-12-2012	17-12-2012

Marque	Désignation commerciale
SANICAR	JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7YDTMFB12199039	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10NRCVS001M132	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
95041

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
15/10/2018:76937 Km / 19/12/2018:77241 Km / 28/11/2019:82103 Km /
25/11/2020:86361 Km / 02/12/2021:88674 Km / 04/04/2023:91416 Km /
22/06/2023:91623 Km / 20/06/2024:93292 Km /

Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-2.8m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			5%	
Forces verticales		1672daN			1426daN	
Frein de service						
Forces de freinage	555daN		507daN	357daN		449daN
Déséquilibre (<20%)		9%			21%	
Force de freinage (efficacité)	555daN		507daN	357daN		449daN
Taux d'efficacité (=>58%)				60%		

Opacité des fumées (0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-3.0% à -1.0%) G:-1.7% D:-2.5%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-0.7% D:-0.9%