EXEMPLAIRE REMIS

DEK

d'imprimé : D 117115390

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 17/02/2023 | 23082154 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/02/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 16/02/2024

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

° D'AGRÉMENT : S006D185

) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

) COORDONNÉES : 142, Avenue de la Liberté
RN 7

06220 VALLAURIS

Tél : 04.93.63.67.00 Fax :

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

OM ET PRÉNOM : BELAHCEN FARID

° D'AGRÉMENT : 083D1321

IGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| ) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| 911 CES 06(F) | 25/02/09 | 25/02/09 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | JUMPY |

| 1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7XV9HUC9Z002469 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| XV9HUC | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

75925

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambo légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVG

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AVD, AVG

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISS/ PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endom ARG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneum fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : ARD, ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AR

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : A

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élém endommagé : ARG

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2 15.06.2022:74 683 km / 19.02.2021:73 806 km / 19.02.2020:67 902 km / 21.02.2019:65 644 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIER G |
|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -14.9 m/km | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 3 % | | 18 % |
| **Forces verticales :** | 975 daN | | 790 da |
| **Frein de service** | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 338 daN | 326 daN | 240 daN |
| Déséquilibre (< 20%) : | 4 % | | 12 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 338 daN | 326 daN | 240 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 63 % | | | |