CITROËN JUMPY II VAN 1.6 HDI 8V 244103 20/03/20015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPY II VAN 1.6 HDI 8V**	**244103**	

Date de mise en circulation ou année

20/03/20015

Commentaires généraux



Le

28/08/2026

À

TRANS LOISIRS PARC LOGISTIQUE ZONE INDUSTRIELLE DE MANE 56400 BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9fc2416c-431d-4eb5-90fa-fcbbe547dff4

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	utilitaire
Identification vendeur	Trans loisirs ouest

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	citroën
Modèle	Jumpy II Van 1.6 HDi 8V
Date de mise en circulation ou année	20/03/20015
Numéro de série	VF7XT9HM0FZ015792
Numéro d'immatriculation (A)	DP-235-ZT
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	traction
Etat trains roulants	ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	
Etat des pneus	215 60 R 16C
Etat carrosserie	correct mais gros dégat bas de caisse droit.
Etat soubassements	ok
État de l'intérieur	ok
Transmission	ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation




Photo du contrôle technique

Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	244103
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant

Photo sièges arrière

Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2






Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9





Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes