EXEMPLAIRE R

N° d'imprimé : S 003269628

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

diagno CONTROLE TE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERB
CT Sanitaire	20/11/2025	25008921

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031S357

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE CREUTZWALD

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0554930504
6 ALLEE OLYMPE DE GOUGES
31770 COLOMIERS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031S1460
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EK-338-TQ (F)	12/08/2025	14/03/2017

Marque	Désignation commerciale
OPEL	VIVARO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0LF7G602HV615233	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10PELVS492W102	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

510898

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

2.1.3.a.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes être fixes, AVG.
4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIE LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOU défectueuse, ARD.
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVG.

Défaillance(s) mineure(s)

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne co pas aux documents du véhicule
0.3.1.c.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Non-concordance avec la frappe à f
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante,
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tamb usé, AVG,AVD.
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif l endommagé ou mal fixé, AVD.
4.5.1.c.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET A Mauvaise fixation, AVD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientatio d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longe traverse, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élén endommagé, G.
11.1.1.a.1. FEUX SPECIAUX : Feux spéciaux détériorés
11.1.2.a.1. AVERTISSEURS SPECIAUX : Avertisseurs sonores spécialisés d

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques d mai 2018 :

13/03/2019 : 213304km / 11/03/2020 : 307353km / 14/04/2021 : 362982
14/04/2022 : 377896km / 13/04/2023 : 424294km / 12/04/2024 : 458360
14/04/2025 : 497410km /

Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : W152

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDAN

	AVANT			A
	G		D	G
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.2m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	14%			
Forces verticales :	1017daN			
Frein de service :				
Forces de freinage :	399daN		382daN	353daN
Déséquilibre (<20%):	5%			
Forces de freinage (efficacité) :	399daN		382daN	353daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	75%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%