Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. FB-663-VG **B.** 15/11/2018

C.1 KEOLIS SANTE

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

10 IMPASSE DU BOIS DE LA GRANGE

33610 CANEJAN

D.1 CITROEN

D.2 VAYHVK-P2F00N **D.2.1** M10CTRVP069S333

D.3 JUMPY SPACE TOURER **E.** VF7VAYHVKJZ088673

F.1	2785	**F.2**	2785	**F.3**	4190		
G	1735	**G.1**	1660				
J	M1	**J.1**	VP	**J.2**	AF	**J.3**	CI
K	e2*2007/46*0530*06						
P.1	1499	**P.2**	88	**P.3**	GO	**P.6**	6
Q		**S.1**	9	**S.2**		**U.1**	77
U.2	2625	**V.7**	128	**V.9**	715/2007*2017/1347BGEURO6		
X.1	VISITE AVANT LE 07/10/2025						
Y.1	318	**Y.2**	0				
Y.3	0	**Y.4**	11				
Y.5	2.76	**Y.6**	331.76				

Pour le ministre et par délégation,
La déléguée à la sécurité routière

Florence GUILLAUME

H

I 03/04/2025

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4



COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

FB-663-VG 03/04/2025

2025BK01209

VF7VAYHVKJZ088673

CITROEN

KEOLIS SANTE

FB 663 VG

CRFRAFB663VG8VF7VAYHVKJZ08867341811157VP<<<<
CI<<CITROEN<<<<<<<JUMPY<SPACE<T2025BK0120964

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD12409884

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	19/11/2025	25251772

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044Z331

(9) RAISON SOCIALE : ANCENIS ACTIVITES AUTOCONTROLE

(3) COORDONNÉES : 342 Boulevard de la prairie

44150 Ancenis - ST-Géréon

Tel:02 40 83 29 46

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 049Z1221

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FB-663-VG (F)	03/04/2025	15/11/2018

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VAYHVKJZ088673	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP069S333	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

232693

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/11/2019 : 46330 km / 02/11/2020 : 86381 km / 21/10/2021 : 123047 km / 14/10/2022 : 162552 km / 13/10/2023 : 186190 km / 23/11/2023 : 186213 km / 08/10/2024 : 213663 km / 09/05/2025 : 224081 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	8%		7%	
Forces verticales :	1039 daN		783 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	309 daN	306 daN	252 daN	247 daN
Déséquilibre (<20%) :	1%		2%	
Forces de freinage (efficacité):	309 daN	306 daN	252 daN	247 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	61			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.2%	-1.7%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		