PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZD12409561

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/11/2025	25251458

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

03/11/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044Z331

(9) RAISON SOCIALE : ANCENIS ACTIVITES AUTOCONTROLE

(3) COORDONNÉES : 342 Boulevard de la prairie

44150 Ancenis - ST-Géréon

Tel:02 40 83 29 46

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044D1448

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FD-382-BF (F)	10/01/2019	10/01/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VAYHVKJZ092397	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP069S333	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

213466

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/01/2020 : 37355 km / 12/01/2021 : 63583 km / 11/01/2022 : 97840 km / 20/01/2023 : 130910 km / 18/01/2024 : 158902 km / 16/01/2025 : 188717 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-3.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	7%		11%	
Forces verticales :	1041 daN		788 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	388 daN	350 daN	277 daN	263 daN
Déséquilibre (<20%) :	10%		6%	
Forces de freinage (efficacité):	388 daN	350 daN	277 daN	263 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	69			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.1%	-0.8%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		

FD-382-BF

CT 03/11/2027

S044Z331
A 03/11/2027
FD-382-BF

N° D'AGRÉMENT : S044Z331
N° DE SÉRIE : VF7VAYHVKJZ092397
N° D'IMPRIMÉ : ZD12409561

DUPLICATA