EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

2179

N°d'imprimé : ZA12585138

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/02/2025	25000579

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z304

(9) RAISON SOCIALE : CTPL VL

(3) COORDONNÉES : 319 RUE LAVOISIER
ZI TOULON EST
83210 LA FARLEDE

Tel : 04-94-48-87-68

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 025D1110

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BM-874-QJ (F)	28/04/2011	28/04/2011

Marque	Désignation commerciale
FORD	KA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0UXXLTRUBD72852	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP003E036	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

174826

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CT : 23/02/2027

N° d'agrément : S083Z304

N° de série : WF0UXXLTRUBD72852

N° d'imprimé : ZA12585138

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD, AVG
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS I SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD, G, ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle C, ARG, ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
12/03/2019 : 116551km / 02/03/2021 : 135000km / 25/03/2021 : 135074km / 28/02/2023 : 151044km /

Service fait le 03/03/25
François BONIFACIO

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.0m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	2%		44%	
Forces verticales	645daN		430daN	
Frein de service				
Force de freinage:	270daN	228daN	151daN	159daN
Déséquilibre (<20%):	16%		6%	
Force de freinage (efficacité):	270daN	228daN	151daN	159daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	75%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 23%			

Emissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3): 0.02 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.16 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.001

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.1%	-0.8%