IRISBUS C51077 509623 04/08/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**C51077**	**509623**	**04/08/2006**

Commentaires globaux

TRÈS BON ÉTAT INTÉRIEUR. EXTERIEUR MOYEN. CAPOT DU COMPARTIMENT MOTEUR MAL FIXÉ PEUT ÊTRE CASSÉ.






Le

26/03/2026

À

LOCQUELTAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/43ea507a-629f-48a2-bb28-f189af95e315

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Car
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	C51077
Date de mise en circulation ou année	04/08/2006
Numéro de série	TMKC510776M011334
Numéro d'immatriculation	451-YJ-56
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	propulsion
Etat trains roulants	bon
Nombre de places (car & bus)	64
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Car
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R 22.5
Etat des pneus	bon
Etat carrosserie	moyen
Etat soubassements	bon
Etat intérieur	bon
Transmission	propulsion
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Attestation limiteur




PV des mines




Certificat d'aménagement





Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	509623

Photo compteur d'heures



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière






Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6







Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Très bon état intérieur. exterieur moyen. capot du compartiment moteur mal fixé peut être cassé.