INVENTAIRE N°1893 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**CAM**	**213734**	**21/03/2003**

Commentaires globaux

FREIN ARRIERE HS MAIS
DEMARRE CELON
CONTACT SUR PLACE







Le

02/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/84450f41-32cf-49e3-a55b-bfdab2ca907b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Pl
Identification vendeur	Efm033

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Cam
Date de mise en circulation ou année	21/03/2003
Numéro de série	ZCFA1GD1102405723
Numéro d'immatriculation	By253gk
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle 6 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Benne grue vitre elec
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Frein arriete hs batterie hs mais demarre celon le contact sur site
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	PI
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	10r 22.5 xzy
Etat des pneus	60% d usure legere craqielure
Etat carrosserie	D usage
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Salle d usage
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique



Attestation limiteur



Barré rouge


IVECO
NOTICE DESCRIPTIVE DES VEHICULES AUTOMOBILES DE MARQUE IVECO
FAMILLE LA1G
TYPES : LA1G1833A - LA1G2433A - LA1G2833A

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD






Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	213734

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy




Photo poste de conduite






Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement







Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6




Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Frein arriere hs mais demarre celon contact sur place