IVECO WING 29/06/2010

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
IVECO	**WING**	**29/06/2010**	**VÉHICULE AVEC UN EXTERIEUR ASSEZ SALE. PLASTIQUES EXTERIEURS ARRIÈRES ABIMÉS. NON DÉMARRANT. KILOMETRAGE ILLISIBLE.**






Le

26/03/2026

À

LOCQUELTAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/3a7b5d3d-a6b0-4b0d-8af9-d40160a7edd7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Car
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Wing
Date de mise en circulation ou année	29/06/2010
Numéro de série	ZCFC65C0005816432
Numéro d'immatriculation	AV-952-YA
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	propulsion
Etat trains roulants	correct
Nombre de places (car & bus)	34
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	état général carrosserie et intérieur satisfaisant. moteur non démarrant. kilométrage illisible
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Car
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	225/75 R 16C
Etat des pneus	correct
Etat carrosserie	sale
Etat soubassements	bon
Etat intérieur	bon
Transmission	propulsion
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Attestation limiteur



Barré rouge



Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5






Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux véhicule avec un exterieur assez sale. plastiques exterieurs arrières abimés. non démarrant. kilometrage illisible.

Photos annexes

