PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **J005148049**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/01/2024	24032017

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S067J167**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
RUE DE CALAIS
PORT AUTONOME
67100 STRASBOURG
03.88.55.71.25

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 067K7009
NOM ET PRENOM : Saïd EL KAMANI
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BD-113-FY (F)	18/11/2010	18/11/2010

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	VASP	BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB9576611V223070	N3

Type/CNIT	Energie
K2633NLG34UMOD	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

215335

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Avant Droite)
6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Arrière Droite, Arrière Gauche)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1950 P1951

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (=0.60m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (= à 45%) : 62%
Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 63% E3 : 53%
Déséquilibre (<20%) E1 : 18% E2 : 11% E3 : 6%
Frein de stationnement : Efficacité (= à 18%) : 42%
Frein de secours :
Efficacité globale (= à 23%) : 42%
Frein de secours : indépendance des circuits
Efficacité par essieu : E2 : 61% E3 : 52%
Déséquilibre (<30%) E2 : 6% E3 : 10%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-0.7% D:-2.0% h<0,8m

Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:
Bennes à ordures ménageres

BD-113-FY

CT 10/01/2025

N° d'agrément : S067J16
N° de série : WDB9576611V22307

N° d'imprimé : J005148049

S067J167
A 10/01/2025
BD-113-FY