MERCEDES SPRINTER 34759 21/09/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES	**SPRINTER**	**34759**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
21/09/2017	**BON ÉTAT GÉNÉRAL INTÉRIEUR ET CARROSSERIE**






Le

11/06/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/951bbe45-63f0-4868-a3db-bf744c990ef6

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	GRT Gaz

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mercedes
Modèle	Sprinter
Date de mise en circulation ou année	21/09/2017
Numéro de série	WDB9066331P502105
Numéro d'immatriculation (A)	EQ-007-QL
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AR
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Caméra AR. Climatisation auto
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie et intérieur état très correct
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	235/65 R 16
Etat des pneus	Usure AV 50% AR 70%
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Propre sauf tapis de sol
Transmission	AR
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	34759

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2




Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5






Photo dégât 6



Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Bon état général intérieur et carrosserie
Photos annexes	